■ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제3호서식]

서울특별시교육청 고시 제2026-7 호

제3종시설물의 해제고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 해제하였음을 고시합니다.

2026년 6월 30일

서울특별시교육감 서울특별시교육감인

대상 시설물			지정(해제)사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
서울대방초등학교 교사동(별관)	서울특별시 영등포구 신길7동 1444	서울대방초등학교	시설 철거(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	-	
서울오류초등학교 남관동	서울특별시 구로구 오류1동 15	서울오류초등학교	시설 철거(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	-	
청담고등학교 교사	서울특별시 강남구 압구정2동 526	청담고등학교	학교 신축 이전에 따른 건물 미사용(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	-	
석관고등학교 급식실	서울특별시 성북구 석관1동 77-1	석관고등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울길음초등학교 문화관	서울특별시 성북구 길음동 길음로 142 서울길음초등학교	서울길음초등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31.	

대상 시설물			지정(해제)사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
			침 제103조)	이전 실시)	
서울동신초등학교 동신관	서울특별시 성북구 보문동3가 228	서울동신초등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울국제고등학교 교사동	서울특별시 종로구 성균관로13길 40 (명륜1가,서울국제고등학교)	서울국제고등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울다원학교 별관	서울특별시 성북구 성북동 226-220	서울다원학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
수송중학교 체육관	서울특별시 강북구 한천로122길 21 (번동,수송중학교)	수송중학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
경수중학교 복합화동	서울특별시 성동구 성수동2가 268	경수중학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울미아초등학교 본관동	서울특별시 성북구 삼양로 77 (길음동,서울미아초등학교)	서울미아초등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울삼선초등학교 서관	서울특별시 성북구 삼선동3가 30-4	서울삼선초등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울수유초등학교 본관	서울특별시 강북구 삼양로74길 39 (수유동,수유초등학교)	서울수유초등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	

대상 시설물			지정(해제)사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
경동고등학교 본관	서울특별시 성북구 보문로29길 49 (삼선동3가,경동고등학교)	경동고등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
솔샘고등학교 교사동	서울특별시 강북구 인수봉로 39 (미아동,미양중.고등학교)	솔샘고등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울숭인초등학교 교사동	서울특별시 성북구 오패산로16길 37 (하월곡동,서울숭인초등학교)	서울숭인초등학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
솔샘중학교 교사동	서울특별시 강북구 미아동 837-734	솔샘중학교	B등급 이상 제3종 시설물(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	3년에 1회 이상 실태조사를 실시하여 건축물의 안전관리에 만전을 기할 것(2029.12.31. 이전 실시)	
서울길음초등학교 옹벽(보강토)-5구간 도로경계	서울특별시 성북구 길음동 길음로 서울길음초등학교 142 서울길음초등학교	서울길음초등학교	시설규모 재조사 결과 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제4조에 따른 제2종시설물로 관리 필요	해제고시 후 제2종시설물 지정실시	
혜화여자고등학교 옹벽(2구간 주차장 옆)	서울특별시 강북구 수유동 인수봉로 127 혜화여자고등학교	혜화여자고등학교	시설규모 재조사 결과 3종시설물 기준 미달(시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제103조)	-	
길음중학교 3구간(신축동 뒤편) 옹벽	서울특별시 성북구 길음동 635-7	길음중학교	시설규모 재조사 결과 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제4조에 따른 제2종시설물로 관리 필요	해제고시 후 제2종시설물 지정실시	